

**Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ**

«  »    2022 г.

учётный № проверки 61220061000200571422

(ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры \_\_\_\_\_



**МЧС РОССИИ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ  
пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Телефон / Факс: (863) 244-27-85  
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn\_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ N 16-10/1**

**Вручается: Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Ростовской области «Ростовское профессиональное училище №5»**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 16 - 10 от «24» февраля 2022 г., в период с "03" марта 2022 г. по "16" марта 2022 г., Государственным инспектором г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Михайличенко Евгением Андреевичем проведена **плановая выездная проверка** в отношении: **Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовское профессиональное училище №5»**, осуществляющего деятельность по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 5в/169.

Совместно с представителем контролируемого лица: **Директором Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовское профессиональное училище №5» Фроленко Евгением Владимировичем**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1	В нарушение пп.в п.8.1, п.8.9 СП 4.13130 подъезд пожарных автомобилей к зданию класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 (профессиональное училище) не обеспечен со всех сторон. Конструкция дорожной одежды, имеющегося проезда для пожарной техники, местами не рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.	ч.4 ст.51 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	27.02.2023	
2	На объекте защиты (здание профессионального училища – Ф4.1, состоящее из 4-х этажной, 2-х этажной и одноэтажной частей с подвальным этажом), не обеспечена исправность внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения. Протокол инструментального обследования ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РО» №044-ПВ(ио)/22 от 11.03.2022 г.	п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	27.02.2023	
3	На объекте защиты, технические средства автоматической установки пожарной сигнализации не обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций, а именно: при исчезновении напряжения на основном вводе, прибор, отвечающий за дублирование сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны отключился. Протокол инструментального обследования ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РО» №042-ПС(ио)/22 от 11.03.2022 г.	ч.4 ст.103 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	27.02.2023	
4	На объекте защиты, при переключении цепей питания с основного на резервный, часть приборов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, выключилась. Протокол инструментального обследования ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РО» №043-СО(ио)/22 от 11.03.2022 г.	ч.11 ст.84 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	27.02.2023	
5	На объекте защиты, в учебном классе №3.4 (3-й этаж), в гардеробе (1-й этаж около кабинета методистов) отсутствуют дымовые пожарные	ч.6 ст.83 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический	27.02.2023	

	извещатели.	регламент о требованиях пожарной безопасности»		
6	На объекте защиты, в приямок у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, установлены глухие решетки.	п.16 пп.г Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	27.02.2023	
7	На объекте защиты, в подвальном этаже эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции и светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	п.35 пп.а, пп.в Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	27.02.2023	
8	На объекте защиты, не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	27.02.2023	
9	На объекте защиты, помещения различных классов функциональной пожарной опасности Ф5.2 (складские помещения) и Ф4.1 (профессиональное училище) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (3 складских помещения за актовым залом (одно на 1-м этаже, два на 2-м этаже); 2 складских помещения около библиотеки); складское помещение в хозяйственном блоке.	ч.1 ст.88 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	27.02.2023	
10	На объекте защиты, не проведены эксплуатационные испытания наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей при пожаре из группы помещений библиотеки, с составлением соответствующего протокола испытаний. Требуемые подтверждающие документы (протокол испытаний) в ходе проверки не представлены.	п.17 пп.б Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	27.02.2023	
11	На объекте защиты, в нарушение п.4.4.3, п.4.4.7 СП 1.13130, уклон наружной открытой лестницы (лестница 3-го типа),	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический	27.02.2023	



	предназначенной для эвакуации людей из группы помещений библиотеки, расположенных на втором этаже, более 1:1, высота ступеней более 22 см. Ограждения данной лестницы, высотой менее 1,2 м.	регламент о требованиях пожарной безопасности»		
12	На объекте защиты, на полу учебных классов (№№4.1, 4.2, 4.3, 3.5, 3.4, 3.2, 3.1, 2.4, 2.3, 2.2, 2.1, 1.3, 1.1), а так же в актовом зале, допущено применение декоративно-отделочного материала (линолеум, деревянные паркетные доски) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Требуемая документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности указанного материала, не представлена.	ч.6 ст.134 таб.29 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	27.02.2023	
13	На объекте защиты, на потолке учебных классов (№№3.4, 1.3) допущено применение декоративно-отделочных материалов (потолочные плиты в каркасе подвесного потолка типа «Армстронг») с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1. Требуемая документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности указанного материала, не представлена.	ч.6 ст.134 таб.29 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	27.02.2023	
14	На объекте защиты, на путях эвакуации (общие поэтажные коридоры) допущено применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов (линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Требуемая документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности указанного материала, не представлена.	ч.6 ст.134 таб.28 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	27.02.2023	
15	На объекте защиты, не обеспечено в полном объеме проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими	п.15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	27.02.2023	

	требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479		
16	На объекте защиты, в нарушение п.5.4.16 СП 2.13130 в наружных стенах лестничных клеток типа Л1, не предусмотрены окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	27.02.2023	
17	На объекте защиты, в нарушение п.4.18 СП 4.13130.2013 не обеспечено устройство противопожарных дверей, ведущих в подвальный этаж, вход в который совмещен с первым этажом.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	27.02.2023	
18	На объекте защиты с массовым пребыванием людей, в нарушение п.4.2.19 СП 1.13130 ширина эвакуационных выходов из поэтажных коридоров (со 2-го по 4-й этажи) на западную лестничную клетку менее 1,2 м., а именно: 1,13 м.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	27.02.2023	
19	На объекте защиты с массовым пребыванием людей, в нарушение п.4.2.19 СП 1.13130 ширина второго эвакуационного выхода из актового зала, ведущего через тамбур на лестничную клетку, а так же ширина выхода из тамбура на лестничную клетку, менее 1,2 м., а именно: 0,9 м.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	27.02.2023	
20	На объекте защиты с массовым пребыванием людей, в нарушение п.4.2.19 СП 1.13130 ширина эвакуационных выходов из западной и восточной лестничных клеток, ведущих в тамбур и непосредственно наружу менее 1,2 м., а именно: - из западной лестничной клетки – 1,18 м. в тамбур, - 1,0 м. наружу; - из восточной лестничной клетки – 0,75 м. в тамбур, 0,94 м. наружу.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	27.02.2023	
21	На объекте защиты с массовым пребыванием людей, в нарушение п.7.12.19 СП 1.13130 двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров на лестничные клетки не предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	27.02.2023	
22	На объекте защиты, на дверях эвакуационных выходов установлены замки, которые не	п.26 Правил противопожарного	27.02.2023	

	обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479		
23	На объекте защиты, сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из общих коридоров на 1-м этаже, а так же двери лестничных клеток на 1-м, 2-м и 3-м этажах, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	п.16 пп.д Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	27.02.2023	
24	На объекте защиты, не обеспечивается своевременное обслуживание внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения, а так же не организовано проведение проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью). Требуемые протоколы испытаний (проверок) в ходе проверки, не представлены.	п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	27.02.2023	
25	На объекте защиты, не проводятся работы по очистке вентиляционных воздуховодов (система воздухообмена) от горючих отходов и отложений с составлением соответствующих актов. Кроме этого, не проводятся работы по очистке вытяжных устройств (шкафов), от пожароопасных отложений, с составлением соответствующих актов. Требуемые, подтверждающие документы (акты выполненных работ) в ходе проверки не представлены.	п.43, п.124 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	27.02.2023	
26	На объекте защиты, в нарушение пп.е п.7.2 СП 7.13130 в группе производственных помещений (категорий В2-В3), используемых для практической работы обучающихся (с постоянными рабочими местами), выделенных в отдельный пожарный отсек, не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции.	ч.4 ст.51 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	27.02.2023	
27	На объекте защиты, группа производственных помещений (категорий В2-В3), используемых для практической работы обучающихся (с постоянными рабочими местами), выделенных в отдельный пожарный отсек, общей площадью 1046,1 кв.м., не оснащены автоматическими установками пожаротушения.	п.3, п.9.2 Приложения №3 Постановления Правительства Российской Федерации от 01 сентября 2021 г. N 1464	27.02.2023	



28	На объекте защиты, двери шахты лифта не имеют предел огнестойкости не ниже чем Е30. Соответствующие подтверждающие документы (сертификаты соответствия) в ходе проверки не представлены.	ст.140 ч.2 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
29	На объекте защиты, эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы и не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	27.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание № 16 – 10 / 1 от «16» марта 2022 г. на 7 стр., для исполнения получил:

Директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  
Ростовской области «Ростовское профессиональное училище №5»  
Фроленко Евгений Владимирович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«16» марта 2022 г.



(подпись)

Подписи лиц проводивших проверку:

«16» марта 2022 г.

М.П.П.\*

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору –  
Старший инспектор отделения надзорной деятельности и  
профилактической работы по Советскому району отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан  
внутренней службы Михайличенко Евгений Андреевич

тел. (863) 222-38-97

E-mail: 11gpn\_rostov@mail.ru

E-mail: Mihaylichenko\_EA@61.mchs.gov.ru